

**ACCESSOIRES POUR PALPEURS DE MESURE  
ACCESSORIES FOR MEASURING PROBES  
ZUBEHÖR FÜR MESSTASTER**


**P2 / P5 / P10 / P25 / P50**

N° de commande  
Order number  
Bestellnummer

Désignation  
Description  
Bezeichnung


905.2204

Touche de mesure MD M2.5  
Contact point TC M2.5  
Tastspitze HM M2.5




901.2003

Jeu soufflet et touche pour P10  
Rubber boot set for P10  
Gummibalg Satz für P10




901.2004

Jeu soufflet et touche pour P25  
Rubber boot set for P25  
Gummibalg Satz für P25




901.2005

Dispositif de dégagement câble photo pour P10 / P25  
Lifting device with photo-cable for P10 / P25  
Abhebevorrichtung mit Photokabel für P10 / P25




901.2006

Dispositif de dégagement câble photo pour P50  
Lifting device with photo-cable for P50  
Abhebevorrichtung mit Photokabel für P50




901.2010

Dispositif de dégagement pneumatique pour P10 / P25  
Pneumatic lifting device for P10 / P25  
Pneumatische Abhebevorrichtung für P10 / P25









901.2011

Dispositif de dégagement pneumatique pour P50  
Pneumatic lifting device for P50  
Pneumatische Abhebevorrichtung für P50



**ACCESSOIRES POUR PALPEURS DE MESURE**  
**ACCESSORIES FOR MEASURING PROBES**  
**ZUBEHÖR FÜR MESSTASTER**

**P2 / P5 / P10 / P25 / P50**

901.2012	Tuyau diamètre 4 mm / 2 mm (longueur à spécifier) Pipe diameter 4 mm / 2 mm (length to be specified) Schlauch Durchmesser 4 mm / 2 mm (Länge anzugeben)	
901.2013	Tuyau diamètre 6 mm / 4 mm (longueur à spécifier) Pipe diameter 6 mm / 4 mm (length to be specified) Schlauch Durchmesser 6 mm / 4 mm (Länge anzugeben)	
901.2014	Tuyau double diamètre 2 x 4 mm / 2 mm (longueur à spécifier) Double-pipe diameter 2 x 4 mm / 2 mm (length to be specified) Doppel-Schlauch Durchmesser 2 x 4 mm / 2 mm (Länge anzugeben)	
901.5001	Rallonge 3 m pour tout palpeur 3 m extension for any probe 3 M Verlängerung für alle Messtaster	
901.5002	Câble 1.5 m pour P10 1.5 m cable for P10 1.5 M Kabel für P10	
901.5012	Câble 1.5 m pour P25 1.5 m cable for P25 1.5 M Kabel für P25	
901.5022	Câble 1.5 m pour P50 1.5 m cable for P50 1.5 M Kabel für P50	
901.5032	Câble 1.5 m pour P10L 1.5 m cable for P10L 1.5 M Kabel für P10L	
901.5042	Câble 1.5 m pour P2 / P5 1.5 m cable for P2 / P5 1.5 M Kabel für P2 / P5	
901.5052	Câble 1.5 m pour P2L / P5L 1.5 m cable for P2L / P5L 1.5 M Kabel für P2L / P5L	